NORONT

*"Right Project, Right Plan, Right Team, Right Time"*

ᓯᑲᓐ 2013

# ᐊᖏᑭᐃ· ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᑐᑕᒧᐃᓐᓄ

## ᕿძᖅᓄ ᐃᐃᐁ· ᐊᖏᑭᐃ· ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᑲᐃᒋᑲᑌᓵ?

ᓇ·ᕄᐊᓵ ᒥᑭᓯᐃ· ᐅᐊ·ᓯᓐ (Ni/Cu/PGM) ᐱᒧᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᐸძᖏᑕძᓯᐊ·ᓵ ᕿᒋᓇ᙭ ᒪᓇᑕᑲᐃᓐᓄ ᐅᑐᓇძᓯᕿᐃᐅᓐᓄ ᐅᑐᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᐅᑐᓇძᓯᕿᐃᐅᓐᓄ ᒪᐱᒥᔪᖏ"ᐃᑲᑌᓂᑭᓐ ᐁᒪᐠᔪ ᒪᒋᒋᑲᓂᐊᓵ ᒥᓇ ᐱᑯ ᑲᑲᒋᐃᓐᓄ ᐅᓇᕕᓂᕿᐃᓐᓄ ᐁᑲ· ᐅᐅᐁ· ᒪᔭᑦ ᐃᓯᐸძᖏᑕᑲᑦ:

- ᕿᒋᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᒪᓯᓇ"ᐃᑲᓐ ᒋᑕᑲᓵ ᐃᐃᒪ ᑲᓇ ᐊᖏᑭᐃ· ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᐅᓇძᓂᕿᐃᓐᓄ *(CEAA)*ₓ
- *ᐯᓯძ ᕿᒋᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᒋᑕᑲᓵ ᐃᐃᒪ ᐅᑐᓇ᙭ᐃᓯ ᐊᖏᑭᐃ· ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᐅᓇძᓂᕿᐃᓐᓄ (EAA)*ₓ

ᐊᖏᑭᐃ· ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᐅᓴ ᐅᕿᒪᐃ·ᓂᑦ ᐅᒋᐱᒧᒋᑲᑌ ᒥᓇ ᐊ·ᐁ·ᓇᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᒥᓇ ᐱძ ᐅᐅᑐᑕᒧᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᑲᕁ ᐸᐠᒋᑲᑌᓂᑭᓐ·ᓂᑦ ᐊᐱ ᑲᐃ·ᒪᒋ ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᒥᓇ ᒥᓇ ᐊᑎᓵ ᑲᐃ·ᐃᔨᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᐊ·ᑦ ᐁᑲ· ᒥᓇ ᐅᓇძᓂᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᑲᕁ ᓇᓇᑲᑕᐁᓂᑲᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᑲᐃᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᐁᑲ· ᒥᓇ ᐅᓇძᓂᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᑲᕁ ᓇᓇᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ ᑲᒪᐠᔪ ᐸᒋᒪᒋᒋᑲᓂᐊᓵ·ᓂᑦ ᑲᐃᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᑲᕁ ᓇᓇᑲᑕᐁᓂᑲᒋᑲᑌᓂᑭᓐ ᑲᐃᑲᒋᒋᕐᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᐁᑲ· ᒥᓇ ᐅᓇძᓂᕿᐃᓐᓄ·ᓂᑦ ᑲᕁ ᓇᓇ

ᐅᐅᐁ· ᐅᑐᐤᐃᐊᓯ ᐯᔨᑯ ᐊᖏᑭᐅ· ᓇᓇᑲᑎᕈᐊᔭᓐ ᒥᓇ ᑲᓇᑕ ᐊᖏᑭᐅ· ᓇᓇᑲᑎᕈᐊᔭᓐ ᑲ·ᔾ ᑎᐊ·ᐁ·ᓇᒋᑲᑌᔪ ᒥᓇ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲ ᑎᐅᔨᑎᑲᑌᔪ ᑎᑕᔨᐃ·ᑎᖏᐁ·ᔪᔪ ᐃᐃᒪ ᑲᓇᑕ ᒥᓇ ᐅᑐᐤᐃᐊᓯ ᑲᐃᓇᑭᐅᑭᐅᑦ ᐊᖏᑭᐅ· ᓇᓇᑲᑎᕈᐊᔭᓐ· ᐅᓇᑯᓂᐊᔭᓇᔪᓯ

## Steps in the Provincial Environmental (EA) Process




## Steps in the Federal Process




*Information supplied by the Canadian Environmental Assessment Agency

## ᑯᑕᑭᔪᓐ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑎᕈᔪᓐ ᒥᓇ ᑲᓴᔪᓂᑲᑌᑭᔪᓐ:

ᐃᔪᑲ· ᓴᔪᓂᑲᑌᑭᔪᓐ ᐅᑫ·ᓂᐊ·ᔪ ᐊᖏᑭᐅ· ᓇᓇᑲᑎᕈᐊᔭᓇᔪ ᓇ·ᕽᐊᔪᐟ ᐊᐱᔪ ᐸᑯᔪᑕᑯᓯ ᑭᔅᐱᒪᒻ ᒪᓯᓇᐦᐃᑲᑎᕈᔪᓐ ᑎᐅᑎᓇᒪᓯᒻ ᐁᒪ·ᓴ ᒪᑎᑕᒻ ᐱᐊ·ᐱᐊᑯᐃ·ᓂᓂ ᐁ"ᐊ ᐅᑕ ᒥᑭᓯ ᐅᐊ·ᓯᔪ ᐅᐱᐊ·ᐱᐊᑯᐃᓴ ᐅᑫ·ᓂᐊ·ᔪ ᑲᓇᑕᐁ·ᔪᑕᑭᔪᓐ:

- **ᒪᑎᑕᑫᐃ·ᔪ**: ᐊ·ᑲ"ᐃᑲᓇᔪ ᒥᓇ ᒥᑲᓇ ᑎᐅᔨᑎᑲᑌᔪ
- **ᑲᐸᑌᓴᑭᔪ**: ᐱᐊ·ᐱᐊᑯ ᑎᐃᔨᐊᑕᑭᔪ ᑲᐊᓄᑭᐊ·ᑲᓂᐊ·ᔪ
- **ᑭᓄᖏ**: ᐱᓇᒪ ᑲᓇᓇᕈᑎᑲᓂᐊ·ᔪ ᐁᑲ ᑎᐊ·ᓇᑎᑲᑌᔪ ᐃᐃᒪ ᑭᓄᖏ ᑲᑕᓇᑫ·ᐊ·ᓗ
- **ᓂ"ᐱᔪ**: ᒪᔨᓇ"ᐃᑲᑐᑢ ᓇᑕᐁ·ᔪᑕᒃᑲ ᐁᑲ ᑎᐊ·ᓇᑎᑲᑌᔪ ᓂ"ᐱᔪ ᑲᐅᑎᑎᐊ·ᔪ ᒥᓇ ᑲᐃ·ᐅᑎ ᐊᓵᐢᑲᓂᐊ·ᔪ
- **ᑲ<ᑭᑕᓇᒍᔪᑕᒪᔪ ᒥᓇ ᑲᓂᑕᑲ·ᔪ**: ᑲ·ᔪᔪ ᑎᓇᓇᑲᑎᕈᑎᑲᑌᔪ ᐃᐢᐱᒥᔪ ᑲᐃᓇ<ᑌᑭᔪ (ᐊᔨᔪ ᑲᔨᑲ·ᐊ·ᑲᓄᒻ, ᑲᐅᑎᐱᑎᑫᐁᐁ·ᔪ, ᐁᑲ· ᒥᓇ <ᑲᔪ ᓇᓇᑐᔪ ᑫᑯᓇᔪ)
- **ᑲᐃ·ᑭ<"ᐃᑲᑌᔪ**: ᐃᓇᑌ ᑎᓇᐱᓇᔨᕈᑎᑲᑌᔪ ᐊ"ᐱᐊ ᐃᐢᐱᑲ·ᔪ<ᑕᔪ ᐊ"ᑭ ᒥᓇ ᐱᓇᒪ ᑲᔪᔪ ᑎᓇᓇᑲᑎᕈᑎᑲᓂᐊ·ᔪ


ᑕᐃ·ᓇᒪᒪᑫᐃ·ᔪ

THE RIGHT PROJECT, PLAN, TEAM, TIME

**NORONT RESOURCES LTD.**

**Head Office:**
110 Yonge Street, Suite 400
Toronto, Ontario M5C 1T4
416.367.1444

**Thunder Bay Office:**
886 A Alloy Place
Thunder Bay, ON P7B 6E6
807.285.4278

www.norontresources.com
www.mikawaa.com
www.eaglesnestmine.com